


清水港は、船舶・木材・化学工業等の工業が盛んで、500tの内航小型船が中心であるが外航大型船も多い。通して最も多い風向は北北東で、風速10m/s以上の強風は南の風が多く、特に台風が本州の南西沖に停滞するときは、南西の風が港内に侵入する。



- A 航路 (清水港内遊覧)
- B 航路 (三保沖遊覧)
- C 航路 (興津沖遊覧)

	航路距離m	運航時間h	航海速度h/km
A航路: 清水港内遊覧事業	6,600	0.34	19.5
B航路: 三保沖遊覧事業	21,200	0.86	24.5
C航路: 興津沖遊覧事業	13,200	0.58	22.9

※距離1400mは時速9km、以外は28kmで算出

目 標・真埴の北西方約7.5kmの山腹(446m)にある善屋(白)。真埴の南西方7kmにある有度山。三保防波堤北灯台、外防波堤南灯台は、夜間、陸上の灯火に紛れて見えにくいという。

障害物・真埴北東方7kmの距岸1kmに亘る定置網。真埴北北東方9kmの沿岸部にあるわかめ養殖漁具。

注 意・引火事故を防止するため、一般船舶は港内に停泊中の引火性危険物積載船から30m以内の海面の立入り禁止。

- ・台風による事故を未然に防止するため清水港台風対策協議会を設置し、在港船舶などに対し、台風情報の伝達及び警戒体制・避難・入港制限の勧告・解除等の台風災害防止措置を実施している。
- ・真埴付近の航路上は、ウインドサーフィン、ヨット及び漁船等が多い。

補 給・十分にできる。

修 理・小型船は十分にできる。

その他・清水海上保安部(港長) (TEL:0543-52-0155)  
税関清水支署 (TEL:0543-52-6116)  
清水検疫所 (TEL:0543-52-6012)

